HG "agent contre les taches de rouille et d'oxydation"

ÉLIMINE LES TACHES DE ROUILLE ET AUTRES TACHES D'OXYDATION SUR LES CARREAUX CERAMIQUES, LE BETON, LE MARBRE ET AUTRES PIERRES DE TAILLE, LE METAL ET LE BOIS. CONVIENT AUSSI PARFAITEMENT POUR ELIMINER LES TRACES D'OXYDATION DE METAUX NUS TELS QUE CUIVRE, LAITON, ZINC, ETAIN, BRONZE, FER, FONTE, PLOMB, ET RENDRE A CEUX-CI LEURS COULEUR ET ECLAT D'ORIGINE. NE CONTIENT PAS D'ACIDES ET EST PARFAITEMENT SUR POUR LE MARBRE, LA PIERRE DE TAILLE, LES BRIQUES DE BETON ET AUTRES PIERRES CALCAIRES.

- APPLICATION
  Convient aussi parfaitement pour éliminer les traces d'oxydation de métaux nus tels que cuivre, laiton, zinc, étain, bronze, fer, fonte, plomb, et rendre à ceux-ci leurs couleur et éclat d'origine. Ne contient pas d'acides et est parfaitement sûr pour le marbre, la pierre de taille, les briques de béton et autres pierres calcaires.

- MODE D'EMPLOI
  Appliquez HG "agent contre les taches de rouille et d'oxydation" sur une surface sèche. Les surfaces métalliques doivent être propres et dégraissées. Le meilleur résultat s'obtient lorsque la température ambiante dépasse 15°C. Bien agiter le flacon avant l'emploi. Pulvériser HG "agent contre les taches de rouille et d'oxydation" sur les taches d'oxydation de manière à les recouvrir entièrement. La couleur de la tache se modifie, et la rouille de fer vire au violet. Outre l'altération de couleur, vous percevrez aussi une odeur 'd'œufs pourris'. Aussi, en cas d'utilisation à l'intérieur, bien ventiler la pièce. Le liquide coloré qui dégouline peut provoquer des taches sur les surfaces sous-jacentes. Pour les éviter, éliminer le liquide superflu et protéger la surface sous-jacente avec une feuille de plastique p. ex. Si des taches se sont malgré tout formées, rincer directement et abondamment à l'eau jusqu'à ce que la coloration disparaisse entièrement. Laisser agir HG "agent contre les taches de rouille et d'oxydation" pendant environ 5 minutes. Vous pouvez prolonger l'action jusqu'à 15 minutes mais il faut éviter le séchage. Si nécessaire, vaporisez de nouveau un peu de produit sur la tache de rouille ou d'oxydation. S'il s'agit d'une très grosse tache de rouille ou d'oxydation, le produit virera immédiatement au violet foncé. Nous conseillons dans ce cas de prélever immédiatement le liquide violet foncé avec du papier absorbant ou un chiffon, pour éviter que ce liquide pénètre en profondeur dans la surface et provoque une décoloration. Répétez l'opération jusqu'à ce que le produit ne vire plus immédiatement au violet foncé. Ensuite laisser agir de 5 à 15 minutes. Lorsque le produit a fini d'agir, prélever le liquide avec du papier absorbant ou un chiffon. Recommencer l'opération peut s'avérer indispensable si les taches sont anciennes, tenaces ou profondes (dans des matières poreuses). Après utilisation de HG "agent contre les taches de rouille et d'oxydation", et avant

séchage de la surface traitée, rincer abondamment à l'eau jusqu'à ce que les colorations disparaissent entièrement. 8. Pour empêcher l'oxydation de métals: vaporiser sur la surface à traiter éventuellement 2 fois avec notre HG "protection pour argent & cuivre" et bien laisser sécher.

- ATTENTION
  Bien ventiler la pièce en cours d'emploi. Plus la température ambiante baisse sous la limite des 15°C, moins l'action de HG "agent contre les taches de rouille et d'oxydation" est efficace. En cas de séchage ou de rinçage insuffisant, une légère décoloration peut rester apparente. Cette décoloration finira par disparaître par l'action de la pluie et/ou de nettoyages. À conserver à l'abri du gel.

- RENSEIGNEMENTS DU PRODUIT

Caractéristiques	: une acide libérer oxydation décapant
Poids spécifique	: ±1,06 g/ml
Valeur pH	: 7 - 9
Eléments constitutifs	: composé sulfuré organique

- EMBALLAGE : 6 x 0,5 litre

- PRÉCAUTIONS
  R20/22- Nocif par inhalation et par ingestion. **R42/43**- Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau. **S2**- Conserver hors de la portée des enfants. **S13**- Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. **S23**- Ne pas respirer les aérosols. **S36/37**- Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. **S45**- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). **S63**- En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.